

### Valvole EGR 7518259R/ 7518260R/ 7518271R

Un problema relativo a questi modelli di valvola è il segnale di posizione che rimane in errore, nonostante la procedura di adattamento eseguita correttamente.

Questa problematica è riscontrabile principalmente sulla motorizzazione 1.6 TDI.

Tuttavia, prima di procedere alla sostituzione del pezzo è caldamente raccomandabile provare ad eseguire la seguente procedura:

- 1) Collegare lo strumento diagnostico alla OBD e mettere in moto il veicolo.
- 2) Mantenere il motore a regime minimo di giri fino al raggiungimento della temperatura ottimale di esercizio, solitamente quando interviene la ventola.
- 3) A motore caldo procedere alla cancellazione dell'errore.
- 4) Il codice errore da quel momento non si dovrebbe più presentare.

Effettuare un'eventuale sostituzione del componente soltanto nel momento in cui sia stata scongiurata ogni altro tipo di problematica di altri componenti del motore.

**7518259R**



**7518260R**



**7518271R**

