

Αισθητήρας Στροφών 87176 και 87484

Η Renault έχει τροποποιήσει στα νέα της μοντέλα τον αισθητήρα στροφών του κινητήρα. Ο νέος αισθητήρας διαφέρει από τον παλαιότερο στο κούμπωμα της ηλεκτρικής σύνδεσης και έχει γαλάζιο χρώμα αντί μαύρου.

Η Renault δεν παράγει πλέον τον μαύρο αισθητήρα.

Η Hoffer θα διατηρήσει στην γκάμα της και τους δύο τύπους αισθητήρα, άρα στην περίπτωση που το όχημα διαθέτει εξ αρχής μαύρο αισθητήρα στροφών ο κωδικός **MD 87176** είναι ο κατάλληλος, ενώ αν διαθέτει γαλάζιο αισθητήρα ο κωδικός **MD 87484** είναι ο κατάλληλος αισθητήρας για την εφαρμογή.

