

Sensor de Giro 7517176 y 7517484

Renault ha modificado los sensores de giro con un nuevo modelo con el terminal azul. A parte del color, esta nueva conexión varía respecto a las anteriores, en el alojamiento interior del mismo (ver fotografía).

El concesionario de la marca ya no suministra el modelo de conector negro y obliga a comprar con juntamente al nuevo sensor, el cableado con el conector macho necesario para poder adaptarlo.

Nosotros hemos optado por mantener en nuestra gama los dos modelos. Si en el vehículo encontramos el sensor con el conector negro montaremos nuestra referencia **7517176** y si por el contrario, este es de color azul, montaremos la referencia **7517484**.

