

Sensore Giri 7517176 e 7517484

La Renault ha modificato i sensori giri con un nuovo modello con la connessione di colore azzurro. Oltre al colore questa nuova connessione si differenzia per la chiave interna (vedi foto).

La Renault non fornisce più il modello di colore nero ma consegna il nuovo azzurro e farà comperare a parte la nuova connessione.

Noi abbiamo optato per mantenerci 2 modelli se sulla vettura si trova il nero dare **Hoffer 7517176** se si trova il modello azzurro dare **Hoffer 7517484**.

