

POMPA VUOTO KIT RIPARAZIONE

La differenza fra i Kit riparazione per pompa a vuoto art. 91019.

In caso di richiesta dei kit riparazione per la pompa a vuoto con codice Meat 91019 bisogna fare due domande:

1. E' un impianto Bosch? Per questa bisogna dare il kit codice 91108
2. E' un impianto Luk? Per questo tipo bisogna chiedere il codice originale in base al codice originale i kit possono essere due la 91109 o la 91111

Vi preghiamo di fare attenzione all'informazione seguente:

Il Kit con codice 91108 (per pompa Bosch) ripara pompa con codice VAG 038145209A che d'origine è una Bosch

Il Kit con codice 91109 (per pompa Luk) ripara pompa con codice VAG 038145209E, 038145209H, 038145209K che d'origine è una Luk (I serie)

Il Kit con codice 91111 (per pompa Luk) ripara pompa con codice VAG 038145209M 038145209Q che d'origine è una Luk (II serie)

