

Valvola EGR 7518094 – PROBLEMA DI DIAGNOSTICA

Un problema relativo a questa valvola EGR che si presenta spesso è il seguente:

- Luce avaria motore accesa
- Valvola EGR bloccata in posizione di tutto aperto o chiuso
- Codice avaria P0400 generico attaccando l'apparecchio di diagnostica all'OBD

Questa problematica non è attribuibile alla valvola EGR, bensì ad una mancanza di aggiornamento software che fa pilotare la valvola EGR con errori.

La soluzione a questo inconveniente è da cercare in un aggiornamento software della centralina, da ricercare per la Opel Zafira B attraverso TIS2Web oppure a partire dal Global TIS DVD 17.0, oppure per Opel Astra H e Vectra C sempre sul TIS2Web a partire dal 22/03/2010.

Al presentarsi di queste problematiche si consiglia di recarsi in officina autorizzata Opel e richiedere l'aggiornamento del software, ancora prima di attribuire il problema ad una valvola EGR difettosa.

Ricordiamo infatti che la valvola EGR, essendo una componente del sistema ricircolo gas di scarico ed essendo investita in continuazione dagli stessi, è solitamente una conseguenza di problema e non di certo una causa.

