

Βαλβίδα EGR 88094 – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Ένα πρόβλημα που συχνά σχετίζεται με αυτή τη βαλβίδα EGR είναι το εξής:

- Αναμμένη λυχνία της Βλάβης στη μηχανή
 - Η βαλβίδα EGR έχει κολλήσει στην πλήρως ανοικτή ή κλειστή θέση
 - Κωδικός βλάβης P0400 εμφανίζεται κατά τη σύνδεση της συσκευής διάγνωσης στην OBD
- Αυτό το πρόβλημα δεν οφείλεται στη βαλβίδα EGR, αλλά στην έλλειψη ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού που κάνει την οδήγηση της βαλβίδας EGR προβληματική.

Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να ενημερωθεί το λογισμικό της μονάδας ελέγχου.

Θα πρέπει να ψάξετε για το Opel Zafira B μέσω TIS2Web ή από την Global TIS DVD 17.0, ή για Opel Astra H Vectra C και πάντα σε TIS2Web από 22/03/2010.

Κατά την εμφάνιση αυτού του προβλήματος, συνιστάται να βρείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Opel και να ζητήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, πριν αποδώσετε το πρόβλημα σε μια ελαττωματική βαλβίδα EGR.

Υπενθυμίζουμε ότι η βαλβίδα EGR, είναι ένα μέρος του συστήματος ανακυκλοφορίας των καυσαερίων, όταν διαπιστωθεί ότι είναι προβληματική αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα κάποιου άλλου προβλήματος στο αυτοκίνητο και σίγουρα όχι η αιτία.

