

### Βαλβίδα EGR 7518094 — ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Ένα πρόβλημα που συχνά σχετίζεται με αυτή τη βαλβίδα EGR είναι το εξής:

- Αναμμένη λυχνία της Βλάβης στη μηχανή
- Η βαλβίδα EGR έχει κολλήσει στην πλήρως ανοικτή ή κλειστή θέση
- Κωδικός βλάβης P0400 εμφανίζεται κατά τη σύνδεση της συσκευής διάγνωσης στην OBD

Αυτό το πρόβλημα δεν οφείλεται στη βαλβίδα EGR, αλλά στην έλλειψη ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού που κάνει την οδήγηση της βαλβίδας EGR προβληματική.

Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να ενημερωθεί το λογισμικό της μονάδας ελέγχου. Θα πρέπει να ψάξετε για το Opel Zafira B μέσω TIS2Web ή από την Global TIS DVD 17.0, ή για Opel Astra H Vectra C και πάντα σε TIS2Web από 22/03/2010.

Κατά την εμφάνιση αυτού του προβλήματος, συνιστάται να βρείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Opel και να ζητήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, πριν αποδώσετε το πρόβλημα σε μια ελαττωματική βαλβίδα EGR.

Υπενθυμίζουμε ότι η βαλβίδα EGR, είναι ένα μέρος του συστήματος ανακυκλοφορίας των καυσαερίων, όταν διαπιστωθεί ότι είναι προβληματική αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα κάποιου άλλου προβλήματος στο αυτοκίνητο και σίγουρα όχι η αιτία.

